

Fortløbende tjekliste

2010.01.07	Dato for tjekliste
------------	--------------------

Firma	Deltagere
SKUB	John Christensen
COWI	Martin Uhre Mandrup
SRL	Søren Robert Lund
JK Entreprise	Joakim Kern Malmgren
JK Entreprise	Nikolaj Valentin
JK Entreprise	Børge Villumsen

Entrepriser	Mangel	Lokalitet	Modul placering	Nr.	X ved Udarbejdet
Maler	Slut maling	Omkklædning		1	
Maler	Spartling og lakering af paneler	Omkklædning		2	
El	Skæv placering af afbryder	Omkklædning		3	
Tømrer	Manlgende bundstykke til dør	Omkklædning		4	
Murer	Gummifugning af fliser i hjørner	Omkklædning		5	
Murer	Afrensning af klinker	Omkklædning		6	
Murer	Afrensning af klinker	Bad		7	
Murer	Gummifugning af fliser i hjørner	Bad		8	
Maler	Slutmaling	Bad		9	
VVS	Manglende sanitet	Bad		10	
VVS	Dækprop til toiletfæstning i gulv	Toilet i omklædning		11	
El	Udskiftning af pære i lampe	Toilet i omklædning		12	
Maler	Slutmaling	Toilet i gang		13	
Murer	Afrensning af klinker	Toilet i gang		14	
Maler	Malerpletter på gulv	Gang		15	
Tømrer	Manglende bundstykke til dør	Teknikrum		16	
Vent.	Indregulering mangler	Teknikrum		17	
Tømrer	Dårlig overgang af fodpanel	Hal	Generel se mærkater	18	
Maler	Helligdag på vægge	Hal	Generel se mærkater	19	
Maler	Slib., grund. og lakering af lysninger	Hal		20	
Tømrer	Afslutning af gulv til dør mod anlæg	Hal	A-7	21	
El	Afbryder sidder skævt	Tumlesal	G-20	22	
Maler	Slib., grund. og lakering af lysninger	Tumlesal		23	