



Bygningsdelskort.

Kort nr. 50

Bygningsdel: Spildevandspumpe
Byggesag: LIDL dagligvareforretning, Østerbakken 71, Thisted
Bygherre: LIDL Danmark K/S
Rådgiver: Knudsen & Halling A/S
Entreprenør: SAM-byg A/S, Carolinelundsvej 13, 1. sal, 8700 Horsens
Dato: 8./ 6.- 2009
Navn: Martin Holmgaard

Omfang: Spildevandspumpe i spildevandsbrønd

Materialer/konstruktion: Spildevandspumpe DESMI PKD0100, komplet med 3 niveauevippere, trykrør, kontra og afspændingsventil samt automatikskab 116 NOL.

Levetid: Ca. 40 - 60 år.

Eftersyn: Oliemængden og olie kvaliteten skal efterses, samt uregelmæssig støj og vibrationer fra pumpen, som måske kan skyldes lejerne.

Interval: Ca. 2 måneder efter indbygning, checkes om alt fungerer normalt. Herefter hvert år.

Vedligeholdelse: Vejledning for vedligeholdelse af pumpen kan forefindes på DESMI's hjemmeside, som en PDF-fil for spildevandspumper, specielt punkterne:
9. Vedligeholdelse
10. Reparationer og eftersyn
11. Afprøvning efter reparation og eftersyn
13. Samlingstegninger

1 gang: Oktober 2009.

Indbygningsår: August 2009.

Garanti: Ikke oplyst.

Henvisning: <http://www.desmi.com/SALGSERVICE/DANMARK>
