



Bygningsdelskort.

Kort nr. 44

Bygningsdel: Udvendig belægning
Byggesag: LIDL dagligvareforretning, Østerbakken 71, Thisted
Bygherre: LIDL Danmark K/S
Rådgiver: Knudsen & Halling A/S
Entreprenør: SAM-byg A/S, Carolinelundsvej 13, 1. sal, 8700 Horsens
Dato: 8./ 6.- 2009
Navn: Martin Holmgaard

Omfang: Udvendig flisebelægning omkring bygning ca. 3.433 m².

Materialer/konstruktion: Betonfliser er lagt ned i ca. 30 mm afretningssand.

Udførelse: Efter udlægning og aftrækning af afretningssand, lægges flisebelægningen ned og tilpasses langskanter, sammenskærringer og bygning. Efter nedlægning af fliser, fejes der skarpt sand ned i fuger.

Levetid: 40 år.

Eftersyn: Eftersyn foregår visuelt, og der kan evt. konstateres skader udenfor det normale eftersyns interval.

Interval: 1 gang pr. år.

Vedligeholdelse: Der kan udføres forskellige former for vedligeholdelse af flisebelægningen. Der kan bl.a. være vedligeholdelse/ rengøring af alger og anden bevoksning, kalkudbedringer, ukrudtsbekæmpelse og lign. For at vedligeholde fuger, er det vigtigt, altid at sørge for, at fugerne er fyldte. Ved vintervedligeholdelse kan det ved korrekt saltning undgås, at saltningen vil skade flisebelægningen. Dette gøres ved at anvende "køkkensalt" i 1 del salt og 4 dele vand og fx anvende en spredébom eller havesprøjte.

1 gang: Efterår 2009

Indbygningsår: Sommer 2009.

Garanti: Ikke oplyst:

Henvisning: www.betonsten.dk
www.rbr.dk

Se endvidere bilag.



SAM-byg A/S
Carolinelundsvej 13, 1. sal
8700 Horsens

Udført dato: 8./ 6.- 2009
Revideret dato: 8./ 6.- 2009